



[www.goodlerest.com](http://www.goodlerest.com)



현장	광명시 노인종합복지관 (노인주간보호센터)
공사면적	50평
공사내용	전기판넬 철거 및 황토온수패널시공, 강화마루로 마감

시공前 상황



철거 : 장판 및 전기판넬, 합판 등



청소



방열관배치 : 회오리식 및  
지그재그식 배관



황토축열재 삽입



방열판 설치



완료 : 강화마루시공